


参考資料

高耐久化コンクリート使用によるライフサイクルコスト(LCC)のイメージグラフ



最近のコンクリート構造物の剥離・剥落事例(平成 21 年 1 月以降)

発生日時	道路名	概要	開通からの経過年数
平成 21 年 1 月 14 日	中国自動車道 江川川橋 (兵庫県佐用郡佐用町)	床版下面より河川管理用通路へコンクリート片が落下	33 年
平成 21 年 1 月 15 日	長崎自動車道 久山川橋 (長崎県諫早市久山町)	張出し水切り部より、県道へコンクリート片が落下。通行車両に接触。	26 年
平成 21 年 1 月 17 日	中国自動車道 太田川橋 (広島県山県郡安芸太田町)	ジョイント遊間部よりジョイント取替え時のコンクリートガラが町道跡地へ落下	25 年
平成 21 年 1 月 28 日	九州自動車道 大隈高架橋 (福岡県糟屋郡粕屋町)	床版張出し部より町道歩道部へコンクリート片が落下	33 年
平成 21 年 2 月 2 日	中国自動車道 丸山橋 (山口県山口市小郡上郷)	床版下面より国道へコンクリート片が落下	34 年
平成 21 年 4 月 3 日	高松自動車道 通谷橋 (愛媛県四国中央市金生町)	張り出し部水切りより通学路にコンクリート片が落下	21 年
平成 21 年 4 月 8 日	名神高速道路 穂積高架橋 (大阪府豊中市稲津町)	床版下面よりコンクリート片が落下	45 年
平成 21 年 6 月 10 日	九州自動車道 大門高架橋 (福岡県筑紫野市)	張り出し部より側道へコンクリート片が落下	34 年

コンクリート剥落の状況写真

