令和 8 年 11 月 11 日
西日本高速道路株式会社

E90 堺泉北道路 伸縮装置あと打ちコンクリートの飛散事象について

NEXCO 西日本関西支社(大阪府茨木市、支社長:諸富(もろどみ) 正和(まさかず))が管理する E90 堺泉北道路 平井 IC～大平寺 IC 間(下り線)0.3KP 付近において伸縮装置のあと打ちコンクリートが劣化しコンクリート片が飛散したことにより、お客さまの車両を損傷する事象が発生しました。

お客さまには多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、同様の事象が発生しないよう再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時
令和 8 年 11 月 10 日(火曜) 21 時 30 分頃

2. 発生場所
E90 堺泉北道路 平井IC～大平寺IC間 下り線 0.3KP 付近
【住所:大阪府堺市西区草部(さかいし にしく くさべ)】

3. 被害の状況
お客さま車両 1 台の損傷(人的被害なし)
※本件でお心あたりのある方は、お手数ですが「6. お問い合わせ」までご連絡下さい。

4. 現在の状況
本日、コンクリート片の飛散が確認された箇所の補修作業を実施中。

5. 発生状況
あと打ちコンクリート部が劣化し、コンクリート片(0.5m×0.6m×0.1m)が飛散したもの。

6. お問い合わせ
NEXCO 西日本 阪奈高速道路事務所 Tel 072-955-9581
受付時間/平日 9 時 00 分～17 時 30 分
土曜、日曜、祝日でのお問い合わせは以下にお願いいたします。
NEXCO 西日本 お客さまセンター (年中無休・24 時間受付)



※ IP電話等一部の電話からはフリーダイヤルがご利用できない場合があります。
その場合は、 06-6876-9031 (通話料有料)
電話番号をよくお確かめのうえ、お掛けください。
※本件の詳細情報に関するお問い合わせについては、担当部署をご案内する場合がございます。

7. 位置図



8. 現場状況



飛散したあと打ちコンクリート部（0.5m×0.6m×0.1m）