

新名神高速道路 余野川橋 事故概要

H28.5.19 15時時点

発生日時: 平成28年5月19日(木)9時55分頃

場所: 新名神高速道路 余野川橋(下り線)※建設中区分 (大阪府箕面市下止々呂美)
よのがわきょう みのおし しもとどろみ

→ 仮受設備(ベント)※が桁下を通過する箕面有料道路上に転倒

※ 概略寸法(高さ13m、幅7m、奥行2m)、重さ約21t

被害の状況: 負傷者なし

交通の状況: 桁下を通過する箕面有料道路が南行、北行ともに通行止め

工事件名: 新名神高速道路 余野川橋他1橋(鋼上部工)工事

施工会社: 株式会社IHIインフラシステム

工期: 平成25年1月30日から平成29年1月8日

橋梁概要: 余野川橋(下り線) 延長316m、鋼5径間連続合成少数鈹桁橋



事故状況写真




転倒した仮受設備(ベント)



転倒した仮受設備(ベント)

新名神高速道路 余野川橋 事故概要

平面図



事故概要図

