お客さま各位

平成 24 年 7 月 3 日
17 時 00 分 現 在
西日本高速道路株式会社
九 州 支 社

異常降雨による九州支社管内の高速道路の被害状況等について（第 1 報）

平成 24 年 7 月 3 日の異常降雨の影響による NEXCO 西日本九州支社管内の高速道路の状況について、次のとおりお知らせします。

現在、通行止めの解除の目途は立っておりませんが、今後の復旧状況等の新たな情報については、逐次お知らせいたします。なお、復旧作業が完了しても現地は降雨が継続しているため、再び連続雨量基準超過による通行止めとなる場合がございますので、道路交通情報等に十分ご注意願います。

1. 通行止めの状況

現在、九州支社管内の下記区間が通行止めとなっています。

道路名	上下	区間	通行止め開始	通行止め解除	原因	状況
大分道	上下	朝倉 IC～杷木 IC	(上) 3 日 8:19 (下) 3 日 8:35	―	災害 (土砂崩落)	復旧 作業中
大分道	上下	杷木 IC～日田 IC	(雨)3 日 9:48⇒ (災害)3 日 14:00	―	雨(通行止基準超過) ⇒災害(土砂崩落)	復旧 作業中
大分道	下	日田 IC⇒天瀬高塚 IC	3 日 9:05	―	災害 (土砂崩落)	復旧 作業中
日出 バイパス	上下	速見 IC～日出 IC	3 日 9:45	3 日 16:25	雨 (通行止基準超過)	通行止 解除

なお、最新の規制状況は、アイハイウェイ(http://ihighway.jp)にてご確認下さい。

2. 道路の被害状況及び復旧状況

被害箇所については現在、土砂排除作業中です。

道路名	上下	区間	被害状況	復旧状況
大分道	上	杷木 IC⇒朝倉 IC	切土のり面の表層崩落 1 箇所	復旧作業中
大分道	下	朝倉 IC⇒杷木 IC	切土のり面の表層崩落 1箇所	復旧作業中
大分道	上	日田 IC⇒杷木 IC	盛土のり面の崩落 1箇所	調査中
大分道	下	杷木 IC⇒日田 IC	切土のり面の表層崩落 1箇所	復旧作業中
大分道	下	日田 IC⇒天瀬高塚 IC	切土のり面の表層崩落 2 箇所 盛土のり面の崩落 3 箇所	復旧作業中

3. お客さまの被災状況

お客さまの被災はありません。

以 上