

# (参考) 事故発生時の状況 1/2

発生日時：平成29年6月19日（月）昼12時10分頃

事故発生場所：大阪府箕面市下止々呂美（みのおししもとどろみ）

工事名：新名神高速道路 箕面舗装工事

請負人：大成ロテック(株)・(株)桑原組 特定建設工事共同企業体

事故内容：片側を吊り上げていた敷鉄板がクレーンのフックから外れ作業員が挟まれ1名死亡



## (参考)

## 事故発生状況 2/2

- 新名神北山川橋（上）のA2橋台背面土工部で工事車両を安全に走行させるため、橋梁ジョイント部を保護する敷鉄板（1.5m×3.0m、厚さ25mm、約900kg）を敷設していた。
- 敷設した後、ガタツキが見られたことから不陸整正を行う必要があったため、10 t ユニック車で50cm程度片側を吊り上げ、レーキを使用して敷鉄板下の整正作業（砂利敷均し）を実施。
- 片側を吊り上げていた敷鉄板がクレーンのフックから外れ、敷鉄板の下で作業をしていた作業員1名が敷鉄板に挟まれたもの。

