


被災状況マップ：7/14(土)12時現在



応急復旧作業実施中箇所(9箇所)

応急復旧完了箇所(40箇所)

番号 重篤な被災箇所(10箇所)

11 九州道:古賀IC(Dランプ)路面冠水 → 対策済

29 長崎道:川登SA④側道のり面崩壊 → 対策済

39 長崎道:鳥栖JCT～東脊振土砂流出 → 対策済

40 東九州:苅田北九州空港～行橋のり面小崩落 → 対策済

15 山陽道宇部下関線:宇部～小野田のり面小崩落 → 対策済

12 関門トンネル:門司坑口のり面小段崩落 → 対策済

10 九州道:小倉東～新門司のり面小崩落 → 対策済

6 九州道:若宮～古賀のり面小崩落 → 対策済

7 九州道:小倉東～新門司泥水流出 → 対策済

35 中国道:庄原～東城のり面崩落 → 対策済

20 山陽道:志和～広島東⑤志和TN東坑口付近TN内土砂・流木等の流入 → 対策済

34 山陽道:西条～高屋本線土砂・流木流入 → 対策済

18 山陽道:志和～西条のり面小崩落 → 対策済

18-1 山陽道:志和～西条土砂・流木等の流入 → 対策済

26 中国道:新見～北房切土のり面崩落 → 復旧作業中

33 中国道:新見～北房盛土のり面崩落 → 復旧作業中

27 米子道:蒜山～湯原のり面小崩落 → 対策済

4 中国道:吉川IC(Aランプ)のり面小崩落 → 対策済

36 舞鶴道:福知山～綾部土砂流入 → 対策済

1 新名神:川西～箕面とどろみ表層崩落 → 対策済

42 中国道:ひょうご東条～滝野社本線路肩の沈下 → 対策済

3 中国道:吉川～ひょうご東条のり面小崩落 → 対策済

25 岡山道:有漢～箕陽のり面小崩落 → 復旧作業中

2 山陽道:三木JCT Aランプ土砂流入 → 対策済

14 京奈道路:精華学研～精華下狹盛土のり面小崩落 → 対策済

24 岡山道:箕陽～岡山総社のり面小崩落 → 対策済

37 山陽道:三木JCT Aランプ土砂流入 → 対策済

2 山陽道:三木J～神戸西表層崩落 → 対策済

44 山陽道:三木東～三木小野盛土のり面小崩落 → 対策済

38 山陽道:三木東～三木小野盛土のり面小崩落 → 対策済

28 山陽道:山陽～岡山のり面小崩落 → 対策済

22 山陽道:河内～本郷土砂・流木等の流入 → 対策済

46 山陽道:高屋JCT土砂・流木の流入 → 対策済

21 広島道:天応西～坂南のり面小崩落 → 復旧作業中

49 広島道:仁保～坂北のり面小崩落 → 対策済

5 中国道:小月～下関のり面小崩落 → 対策済

8 関門道:壇ノ浦PA(Bランプ)のり面崩落 → 対策済

9 関門道:下関～門司のり面小崩落 → 対策済

16 東九州:北九州日出線 椎田南～豊前のり面小崩落 → 復旧作業中

13 九州道:新門司～小倉東のり面崩落大 ※上り線に土砂流出 → 復旧作業中

17 東九州:北九州日出線 椎田南～豊前のり面崩落大 ※上下線に土砂流出 → 復旧作業中

43 松山道:天洲TB 電気室電気室浸水 → 対策済

41 高知道:大豊～新宮ブロック積み洗濯 → 対策済

19 高知道:大豊～新宮切土のり面小崩落 → 対策済

31 32 高知道:立川TN南坑口土砂流出に伴う橋梁上部工流出土砂流入 → 復旧作業中