




■中国道(吹田 JCT～中国池田 IC)の橋梁等の損傷状況



- ・これまで床版増厚等の部分的な補修や補強を繰り返し実施してきたものの、補修した部分を含め劣化が進行しています。
- ・部分的な補修や補強を繰り返すのみでは、安全な高速道路空間を確保することが困難な状況となったことから、今回大規模な取り換え等を行います。