

令和2年7月9日
 10時00分現在
 西日本高速道路株式会社

京都縦貫自動車道 沓掛IC ランプ部での土砂災害発生について(第1報)

本日(9日)の大雨の影響で、E9 京都縦貫自動車道 沓掛IC ランプ部におきまして、のり面の崩落による災害が発生し、通行する車3台(運転されていたお客さま3名)が関係する事象が発生いたしました。(※詳細については調査中)

被災されたお客さま3名のうち2名がけがにより病院に搬送されたという情報を現時点で確認しております。

また、この災害に伴い、沓掛ICをご利用できませんので、ご不便をおかけしますが、お客さまには最新の交通情報をご確認いただきますようお願いいたします。

■ 災害の発生場所

道路名	上下線	場所	発生日時
E9 京都縦貫自動車道	上り線	沓掛IC ランプ部 <small>にしきょうくおおえくつけちやう</small> 京都府京都市西京区大枝沓掛町	7/9 7:30頃

※当該災害の影響により、沓掛ICはご利用できませんのでご注意ください。

【位置図】



【被災状況】



大阪方面

■最新の通行止め情報

ご利用の際には、最新の交通情報を次のWEBサイト等にてご確認ください。

日本道路交通情報センター(JARTIC)

(リンク先) <http://www.jartic.or.jp/>

アイハイウェイ  ※NEXCO西日本が運営する道路情報サイト

(リンク先) <https://ihighway.jp/>

以 上