

# 交通事故対策完了写真

平成20年度春季夜間通行止めにおいて工事



KP112.6付近

ラバーホールの改良及び薄層(凸型)舗装



KP114.1付近

山田高架橋の壁高欄

自発光デリネーター



KP114.1付近

Gr添加型 自発光デリネーター

# 交通事故対策完了写真



KP104.8付近

薄層(凸型)舗装



KP100.6付近

海南IC本線 路面標示

『合流注意』

赤色薄層舗装



KP111.0付近 上り側

注意喚起標識

『この先連続トンネル 走行注意』

# 交通事故対策完了写真



KP111.0付近 下り側

注意喚起標識

『はみ出し事故多発!! 走行注意』



KP104.8付近

注意喚起標識『いねむり注意』



KP95.4付近

懸垂幕

『事故多発 いねむり注意』

# 交通事故対策完了写真



KP111.7付近

車間距離標識、路面標示



KP103.1付近

本線部 路面標示工

『合流注意』



KP103.1付近

Aランプ 路面標示工

『合流注意』

# 交通事故対策完了写真



KP111.9付近

ゆずり車線合流喚起

『大型 矢印標示』



長峰TN ~ 湯浅IC間

側帯、中央帯部の路面標示工

引き直し



長峰トンネル内

中分ラバーポール 反射シール

上段 25cm , 下段 5cm