

3. 工事の内容

・トンネル内装板補修工事

お客さまの走行の安全性の確保のため、トンネル内装板を補修しました。



4. 渋滞等の発生状況について

工事に伴う渋滞は発生しませんでした。