

E31 広島呉道路の被災状況



・土砂流入による車線閉塞



・土石流による道路崩壊
崩落は、約25,000m³(幅80m×長さ400m)



・土砂流入による料金所閉塞



・アクセス道路への土砂堆積

— 通行止め区間
X 被災箇所