

令和 8 年 6 月 11 日
西日本高速道路株式会社

**E89 第二京阪道路 城南宮南 IC～城南宮北 IC(上り線)および
伏見 IC 入口(上り線:山科方面)の
夜間通行止め・夜間閉鎖は 6 月 11 日(木曜)をもって終了しました
— 工事へのご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございました —**

NEXCO 西日本関西支社(大阪府茨木市、支社長:諸富 正和)が実施しておりました E89 第二京阪道路 城南宮南 インターチェンジ(IC)～城南宮北 IC(上り線)および 伏見 IC 入口(上り線:山科方面)の緊急工事(舗装補修工事)に伴う夜間通行止め・夜間閉鎖は、6 月 11 日(木曜)朝 4 時をもちまして終了しました。

工事期間中は、夜間通行止めによるう回路のご利用等において、ご迷惑をお掛けしたことをお詫びいたします。
工事へのご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございました。

■工事内容: 舗装補修工事を実施しました。

■工事区間・箇所および工事期間:

規制区間:	E89 第二京阪 城南宮南 IC ～ 城南宮北 IC(上り線) (約 1.3km)
規制箇所:	E89 第二京阪道路 伏見 IC 入口(上り線:山科方面)
日 時:	令和 8 年 6 月 10 日(水曜)夜 22 時 から 6 月 11 日(木曜)朝 4 時まで (6 時間)
規制方式:	夜間通行止め 夜間閉鎖

1. 位置図



6/10(水)夜 22 時 ~ 6/11(木)朝 4 時
E89 第二京阪道路
城南宮南 IC~城南宮北 IC(上り線) 夜間通行止め




6/10(水)夜 22 時 ~ 6/11(木)朝 4 時
E89 第二京阪道路
伏見 IC 入口(上り線:山科方面)夜間閉鎖

2. 主な工事内容

○ 舗装補修工事

舗装路面に著しい(走行に支障が生じるおそれのある)損傷が発生したため、舗装補修工事を実施し、走行安全性を確保いたしました。

《施工中》



《施工後》



3. 渋滞等状況について

期間中、工事に伴う渋滞は発生しませんでした。