

(別表2) 優先対策箇所一覧(高速道路出口部)

全体通しNo.	公表時期毎No.	対策実施公表時期	施設名	道路名	H23.1-H27.9 逆走回数	対策実施状況 ●:対策完了 ○:対策実施中	会社名	対策実施判断の根拠
1	1	H27年4月	江津IC	山陰道	2	○	NEXCO西日本	複数回発生
2	2	H27年4月	柳原出口	3号神戸線	3	○	阪神高速	複数回発生
3	3	H27年4月	南港北出口	4号湾岸線	2	○	阪神高速	複数回発生
4	4	H27年4月	生田川出口	3号神戸線	2	○	阪神高速	複数回発生
5	5	H27年4月	前開出口	7号北神戸線	2	○	阪神高速	複数回発生
6	6	H27年4月	武雄南IC	西九州道	1	○	NEXCO西日本	死傷事故発生
7	7	H27年4月	神戸長田出口	31号神戸山手線	1	○	阪神高速	死傷事故発生
対策完了箇所数(H27年4月公表分)						0		
8	1	H27年11月	宇治東IC	京滋バイパス	2	—	NEXCO西日本	複数回発生
9	2	H27年11月	防府東IC	山陽道	2	—	NEXCO西日本	複数回発生
10	3	H27年11月	早稲田出口	5号池袋線	2	—	首都高速	複数回発生
11	4	H27年11月	上之郷IC	関西空港道	1	—	NEXCO西日本	死傷事故発生
12	5	H27年11月	出入橋出口	11号池田線	1	—	阪神高速	死傷事故発生
対策完了箇所数(H27年11月公表分)						—		