

【別紙 5】 NEXCO西日本活動状況

(1) 熊本地震対策会議

早期通行止め解除に向けて、対策会議を実施



本社本部会議



本社支社合同対策会議

(2) 復旧作業状況

NEXCO西日本グループ一丸で早期復旧に努めました。



舗装補修状況



舗装補修状況



橋梁ジョイント補修状況



橋梁ジョイント補修状況



跨道橋撤去状況(府領第一橋)



跨道橋撤去状況(府領第一橋)



盛土復旧状況(益城BS付近)



トールゲート撤去状況(熊本IC)



橋梁損傷調査(木山川橋)



橋梁損傷調査(木山川橋)



ドローンによる橋梁調査(並柳橋)



ドローンによる橋梁調査(並柳橋)



衛星車による情報収集



衛星車による情報収集



国土交通省 NEXCO 合同現地検証(東原橋)



専門家との合同損傷調査(並柳橋)



車両制限確認状況



規制区間での安全啓発状況



九州道規制区間前での一旦停止状況



並柳橋載荷試験状況



お客さまご案内状況



交通運用方法説明

(3)緊急車両への給油支援

当時通行止め区間であった北熊本SA等において緊急車両等への給油を約 1,300 台実施し、自衛隊や警察車両等の被災地への通行をバックアップすることで、「中核給油所」としての機能を果たしました。

(4)災害対応自動販売機の無料開放

災害後、通行止め区間のパーキングエリアに設置している災害対応自販機を無料開放しました。

