

お客さま各位

平成 24 年 7 月 4 日 1 7 時 1 0 分 現 在 西日本高速道路株式会社 九 州 支 社

異常降雨による九州支社管内の高速道路の被害状況等について(第5報)

(通行止め区間一部解除のお知らせ)

平成 24 年 7 月 3 日の異常降雨の影響による NEXCO 西日本九州支社管内の高速道路の状況について、 7 月 4 日 17 時 10 分をもちまして一部区間が通行止め解除となりましたのでお知らせいたします。

1. 通行止め解除区間

道路名	上下	区間	通行止め開始	通行止め解除	原因
大分道	下	日田 IC⇒天瀬高塚 IC	3日9:05	4 日 17:10	災害
					(土砂崩落)

2. 通行止めの状況

現在、九州支社管内の下記区間が通行止めとなっています。

道路名	上下	区間	通行止め開始	通行止め解除	原因	状況
大分道	上下	朝倉 IC~杷木 IC	(上)3日8:19	_	災害	安全
			(下)3日8:35		(土砂崩落)	確認中
大分道	上下	杷木 IC~日田 IC	(雨)3 日 9:48⇒	_	雨(通行止基準超過)	安全
			(災害)3 日 14:00		⇒災害(土砂崩落)	確認中

なお、最新の規制状況は、アイハイウェイ(http://ihighway.jp)にてご確認下さい。

3. 道路の被害状況及び復旧状況

被害箇所については一部を除いて、応急復旧作業は概ね完了しております。

道路名	上下	区間	被害状況	復旧状況
大分道	上	杷木 IC⇒朝倉 IC	切土のり面の表層崩落 1 箇所	応急復旧作業は概ね完了
大分道	下	朝倉 IC⇒杷木 IC	切土のり面の表層崩落 1箇所	応急復旧作業は概ね完了
大分道	上	日田 IC⇒杷木 IC	盛土のり面の崩落 1箇所	復旧作業中
大分道	下	杷木 IC⇒日田 IC	切土のり面の表層崩落 1箇所	応急復旧作業は概ね完了