NEXCO 西日本

お客さま各位

平成 24 年 7 月 3 日
21 時 00 分 現 在
西日本高速道路株式会社
九 州 支 社

異常降雨による九州支社管内の高速道路の被害状況等について(第 2 報)

平成 24 年 7 月 3 日の異常降雨の影響による NEXCO 西日本九州支社管内の高速道路の状況について、次のとおりお知らせします。

なお、一部箇所を除いて応急復旧作業は概ね完了しましたが、通行止め解除に必要となる現地の安全確認は明け方、天候の回復を待ってからの実施となります。ただし、現地は明日未明より強雨が予想されるため、現在、通行止め解除の目途は立っておりません。今後とも道路交通情報等には十分ご注意願います。

1. 通行止めの状況

現在、九州支社管内の下記区間が通行止めとなっています。

道路名	上下	区間	通行止め開始	通行止め解除	原因	状況
大分道	上下	朝倉 IC～杷木 IC	(上) 3 日 8:19 (下) 3 日 8:35	―	災害 (土砂崩落)	安全 確認 準備中
大分道	上下	杷木 IC～日田 IC	(雨)3 日 9:48⇒ (災害)3 日 14:00	―	雨(通行止基準超過) ⇒災害(土砂崩落)	安全 確認 準備中
大分道	下	日田 IC⇒天瀬高塚 IC	3 日 9:05	―	災害 (土砂崩落)	安全 確認 準備中

なお、最新の規制状況は、アイハイウェイ(http://ihighway.jp)にてご確認下さい。

2. 道路の被害状況及び復旧状況

被害箇所については一部を除いて、応急復旧作業が完了しました。残る箇所も明日、明け方から天候の回復を待って、再度詳細点検を実施する予定です。

道路名	上下	区間	被害状況	復旧状況
大分道	上	杷木 IC⇒朝倉 IC	切土のり面の表層崩落 1 箇所	応急復旧作業は概ね完了
大分道	下	朝倉 IC⇒杷木 IC	切土のり面の表層崩落 1箇所	復旧作業中
大分道	上	日田 IC⇒杷木 IC	盛土のり面の崩落 1箇所	復旧作業中
大分道	下	杷木 IC⇒日田 IC	切土のり面の表層崩落 1箇所	応急復旧作業は概ね完了
大分道	下	日田 IC⇒天瀬高塚 IC	切土のり面の表層崩落 2 箇所 盛土のり面の崩落 3 箇所	盛土のり面 2 箇所を除いて 応急復旧作業は概ね完了

3. お客さまの被災状況

お客さまの被災はありません。

以　上