



E32 高知道の被災状況

【区間】 高知自動車道 ^{カワノエヒガシ} 川之江東JCT～^{オオトヨ} 大豊IC(約27km)

【被災状況】 切土のり面の土砂崩落、立川橋(L=64m)の上部工(上り線)流出

下り線を活用し、対面通行(約8km)での開通(7/13予定)に向け復旧作業中




E32高知道 新宮IC～大豊IC(上下線) 終日対面通行規制の実施について

大雨の影響で大規模な災害が発生しております。高知道 新宮IC～大豊IC間は、災害復旧作業のため、**終日対面通行規制(片方向1車線)**を実施いたします。

お客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。



対面通行規制 概要図



《通行方法について》

- ◆ **終日対面通行規制(片方向1車線)**では、**50km/hの速度規制**を実施します。
- ◆ **大規模な渋滞発生**が予想されます。(特に交通混雑期間中)
- ◆ **安全確保のため、降雨等により早期に通行止めを行う**場合があります。
- ◆ 車間距離を十分に取って、追突事故等に注意してご走行下さい。
- ◆ 出発前には渋滞予測や交通情報をご確認のうえ、出発時間をずらすなど、渋滞を避けたご利用をお願いいたします。

交通情報は、『アイハイウェイ』をご覧ください。 <http://ihighway.jp>