

## E32 高知道の被災状況

【区間】 高知自動車道 <sup>カワノエヒガシ</sup> 川之江東JCT～<sup>オオトヨ</sup> 大豊IC(約27km)

【被災状況】 切土のり面の土砂崩落、立川橋(L=64m)の上部工(上り線)流出

下り線を活用した対面通行(約8km)により開通

