



関西国際空港連絡橋 橋桁の損傷状況

位置図



撤去する橋梁の損傷状況



関西国際空港連絡橋 橋桁の撤去作業状況(9月7日現在)

本日の作業状況

水深測量状況

現況の水深を測量しています。



フローティング・クレーン船
尼崎沖待機中



橋桁を撤去するクレーン船です

台船A
阪南港係留中



撤去した橋桁を運ぶ台船です

台船B
尼崎沖待機中



撤去した橋桁を運ぶ台船です