



関西国際空港連絡橋 橋桁の損傷状況

位置図




撤去する橋梁の損傷状況



関西国際空港連絡橋 橋桁の撤去作業状況(9月8日現在)

1. 水深や障害物の調査

音波により水深を計測



関西国際空港連絡橋南側

潜水夫による海中調査



関西国際空港連絡橋南側

2. 損傷した桁の固定作業

作業船に資機材を積み込み



大阪府阪南港

作業船固定のためのアンカーを設置



関西国際空港連絡橋南側