

高知県 土砂流出に伴う上部工流出災害
(立川橋: 上り線) 復旧状況写真



上り線部の仮橋の工事状況



上り線部の仮橋約20m施工



北沢部ワイヤーネット工 設置状況



北沢部ワイヤーネット工 設置完了