

E34 長崎自動車道 東脊振IC～佐賀大和IC間のり面変状による災害

長期間降り続く大雨の影響により、長崎自動車道のうち、東脊振IC～佐賀大和IC間において、高速道路のり面の変状が確認されました。現在、同区間は通行止めとなっており、早期の通行確保に向け復旧に全力を尽くしてまいります。

お客さまには最新の交通情報をご確認いただき、う回路をご利用いただきますようお願いいたします。

道路名	通行止め区間	被災箇所および状況
E34 長崎自動車道	東脊振 IC～佐賀大和 IC（上下線） 8月16日 16:02～	長崎自動車道 KP21.8 付近 降雨によるり面変状

被災箇所位置図



被災状況



8月16日_16時時点

東脊振 IC～佐賀大和 IC の迂回路は下記を参考に一般道をご通行ください。

高速道路のご利用にあたっては、最新の気象情報や交通情報をご確認いただきますようお願いいたします。



《主な迂回ルート》

佐賀大和IC⇄国道 263 号⇄国道 34 号⇄国道 385 号⇄東脊振IC

なお、最新の「一般道路の規制状況については、下記をご確認ください。

・日本道路交通情報センター(<https://www.jartic.or.jp/>)

以上