



工事中事故概要



【事故発生個所状況】




(側面図)



(事故状況図)

(上り線)



※固定用金具に足をかけて①吊りチェーンを外そうとしていた。安全帯は着用していたが、使用していなかった

現地写真

