

## ●除雪作業状況

川之江東 JCT 付近



馬立PA付近



## ●除雪作業状況(ロータリーによる除雪作業)

新宮 IC～大豊 IC 間



新宮 IC～大豊 IC 間



## ●冬用タイヤ規制状況

タイヤチェック場所



タイヤチェックの様子



冬用タイヤ自動判別装置の設置イメージ

