

【別紙2】 高速道路の被害と復旧状況

○被害状況（九州自動車道・南九州自動車道）
 盛土崩落：1箇所（益城バスストップ付近）
 路面損傷：約350箇所（段差・ひび割れ・陥没等）
 橋梁損傷：本線橋12橋（木山川橋ほか）
 跨道橋4橋（府領跨道橋ほか）



○被害状況（大分自動車道）
 切土のり面崩落：1箇所（由布岳PA付近）
 路面損傷：約20箇所（段差・ひび割れ等）
 橋梁損傷：本線橋4橋（並柳橋ほか）



①九州自動車道(熊本 IC)
熊本料金所トールゲートの被害状況



作業状況(25日 12時時点)



②九州自動車道 熊本 IC
跨道橋(市道石原町長峰第1号 神園橋)の被害状況



復旧作業状況(25日 13時時点)



③九州自動車道 (益城熊本空港 IC~嘉島 JCT)
177.8kp 付近 土工部盛土法面・路面の被害状況



作業状況(25日 12時時点)



④九州自動車道 (益城熊本空港 IC~嘉島 JCT)
179.6kp 付近 木山川橋の被害状況



復旧作業状況(25日 13時時点)



⑤九州自動車道 緑川PA(御船IC～松橋IC)
跨道橋(県道 32 号小川嘉島線 府領第一橋)の被害状況



作業状況(22日 17時時点)



⑥大分自動車道(湯布院IC～日出JCT)
93.7KP のり面土砂崩落箇所の被害状況



作業状況(23日 17時時点)



⑦大分自動車道(湯布院IC～日出JCT)
92.5kp 付近 並柳橋の被害状況



作業状況(26日 15時時点)

