


# 被災状況マップ：8/8(水) 17時現在



   応急復旧作業実施中箇所(2箇所)  
   応急復旧完了箇所(47箇所)

   番号 ● 重篤な被災箇所(10箇所)

   高知道：立川TN南坑口 ④⑤  
 土砂流出に伴う橋梁上部工流出④ → 復旧作業中  
 土砂流入⑤ → 対策済  
 対面通行