

菊池川橋（走行車線） 工事写真



劣化したコンクリートの除去作業状況（10月13日撮影）



劣化したコンクリートの除去作業状況（10月20日撮影）



劣化したコンクリートの除去完了状況（10月22日撮影）



コンクリート養生状況（10月28日撮影）



補修完了状況（11月1日撮影）

菊池川橋（追越車線） 工事写真



劣化したコンクリートの除去作業状況（11月4日撮影）



劣化したコンクリートの除去作業状況（11月4日撮影）



劣化したコンクリートの除去完了状況（11月9日撮影）



新規コンクリートの打設作業状況（11月10日撮影）