

2. 主な工事内容

○舗装補修工事

走行安全性・快適性の確保のため、舗装面のひび割れや段差などが顕著に発生している箇所を修復する舗装補修工事を行いました。

《施工中》



《施工後》




○伸縮装置取替工事

走行安全性・快適性の確保のため、劣化し漏水が発生している伸縮装置の取替を行いました。

《施工前》



《施工後》



○橋梁点検

道路構造物を常時良好な状態に保つため、橋梁の点検を行いました。

《橋梁点検状況》



3. 渋滞等状況について

期間中、工事に伴う渋滞は発生しませんでした。