

令和8年熊本地震による 九州道 かわだばし 川田橋の被災・復旧概要について

令和8年8月9日

みち、ひと…未来へ。



九州自動車道 かわだばし 川田橋(下り線)の主な被災状況



- 川田橋(下り線)**
- ・位置:九州自動車道
宇城氷川SIC～八代IC
 - ・橋長:205.2m
 - ・上部工形式:鋼4径間連続鈑桁+
鋼単純箱桁
 - ・主な損傷内容:
橋梁部ジョイントの損傷、桁ずれ、
路面の段差・開き、検査路落下等

<主な被災状況>



かわだばし

復旧工程(川田橋(下り線))

有識者確認→ベント設置→床版損傷部切断・応急復旧等を踏まえ、**発災から12日後に緊急車両が通行可能**



発災直後



ベント設置



床版損傷部切断



< 応急復旧状況 >



床版損傷部 応急復旧

